



متطلبات الصحة والسلامة المتعلقة بالتعامل مع الأسبستوس

أ- النقاط الرئيسية المرتبطة بالتعامل الآمن مع الأسبستوس

التعامل الآمن مع الأسبستوس

١. تأمين معدات الوقاية/الحماية والتدريب

• تزويد العمال، كحد أدنى، بالقفازات والنظارات الواقية والملابس التي يمكن التخلص منها/تستعمل لمرة واحدة أو الملابس البديلة والأحذية المناسبة والأقنعة التي يمكن التخلص منها/تستعمل لمرة واحدة (النظر إلى الملحق ج للاطلاع على المواصفات)
• التخلص من الملابس الملوثة ومعدات الوقاية/الحماية بنفس طريقة التخلص من المواد الأخرى التي تحتوي على الأسبستوس
• تأمين مرافق الاغتسال للعمال وتدريب جميع المعنيين، إذا كان ذلك ممكناً، أو تدريب المشرفين على العمل كحد أدنى



٢. إذا كان ذلك ممكناً، عدم بعثرة أو تكسير أو تقطيع المواد

يمكن أن يؤدي ذلك إلى إطلاق غبار الأسبستوس الذي يحتوي على ألياف خطيرة



٣. عدم حرق المواد

عدم حرق المواد التي يشتبه باحتوائها على الأسبستوس بناتاً لأن ذلك يطلق أليافاً خطيرة في الهواء



٤. تبليل المواد

• إذا كان من الضروري تحريك أو نشر أو تفتيت المواد، يجب إبقاؤها رطبة بشكل كامل لتقليل كمية الألياف المتطايرة في الهواء
• حصر العمل ضمن مناطق مجهزة بتهوية جيدة
• توخي الحذر عند استخدام المواد الهشة
• تنظيف جميع الأسطح الملوثة عن طريق ترطيب المكان أو استخدام قطعة قماش مبللة. عدم تنظيف الغبار أو مسحها أبداً لأن هذا يدفع الألياف في الهواء



٥. تغطية المواد

• عند التخلص من المواد، المحافظة على تغطية أكوامر المواد التي تحتوي على الأسبستوس بأغطية بلاستيكية
• ريثما يمكن التخلص منها
• ترطيب المواد باستمرار قبل نقلها



٦. تغليف المواد

• تخزين النفايات التي تحتوي على الأسبستوس في حاويات محكمة الإغلاق ريثما يمكن التخلص منها بشكل آمن
• استخدام براميل معدنية أو بلاستيكية أو أكياس بولي إيثيلين متينة
• في حال استخدام الأكياس، يجب وضع كيس داخل كيس آخر وإغلاقه بشريط لاصق متين ووضع علامات/تسميات على الحاويات باللغة (اللغات) المحلية وتضمين تحذير بالمخاطر قبل التخلص منها

